

(五十六) 本院紀委員國棟，針對台中市「太平環太東路河堤土方堆積」一事，太平區環太東路旁河堤，長期堆置土方雜草叢生，破壞環境觀瞻，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、台中市太平區環太東路旁河堤，堆置許多土方卻放任不管，附近住戶抱怨塵土飛揚，堤頂原本是附近住戶散步的休憩場所，現在土方雜草叢生，大水沖刷後小石子滿地，散步環境雜亂不堪。
- 二、環太東路打通工程，原是三河局去年施作欣豐橋到溪洲橋段的防汛道路，因土地徵收問題停工許久，但長期堆置土方塵土飛揚，嚴重影響住戶生活品質，建請相關單位盡速協助改善，使住戶生活能夠方便。

(五十七) 本院紀委員國棟，針對台中市「太原火車站無障礙坡道」一事，太原火車站在東光路新設置的臨時無障礙坡道狹長，多達三處直角彎，身障人士難行，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、太原火車站因應鐵路高架化工程，拆除部分站體，於東光路出入口架設臨時階梯與無障礙坡道，但無障礙坡道卻多達三處九十度的直角彎，且寬度狹窄，距離又長，造成使用者不易通行。
- 二、臨時搭建的無障礙坡道過於狹窄，寬度只有一公尺，長度達二十五公尺，不但身障人士難靠自己的力量坐輪椅而上，一般民眾要幫忙推輪椅也很困難，建請相關單位盡速協助改善工程，使民眾使用能更方便。

(五十八) 本院紀委員國棟，針對「烏日區排水無水門」一事，台中市烏日區九德里天德宮旁路段，多條排水匯入柳川，未設計水門控制，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、台中市烏日區九得李天德宮旁路段，多條區域排水匯入柳川，幾年前颱風過境時，區域排水倒灌成災，水淹至一樓高；該河段提防尚未關建，居民陳情要求盡快設置區域排水水門，避免淹水事件重演。
- 二、該河段是省道精忠橋上游處，附近五條區域排水匯入柳川，但並未設計水門，積水暴漲時，當地地勢又低，如果下次颱風來襲，恐再度造成災害，建請水利署及相關單位針對此河段盡快協助關建水門，避免突發狀況所造成不必要的傷害。