

專案質詢

9-1-17-0445

## 立法院議案關係文書 中華民國 105 年 6 月 15 日印發

案由：本院徐委員國勇，就雲豹甲車螺絲生鏽一事，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、經媒體於 105 年 6 月 8 日揭露萬鈞雲豹甲車「閉艙駕駛及環車監控系統」攝影機上的 8 顆螺絲中有 5 顆都是生鏽的離譜狀況，憲指部表示主因為近日陰雨才導致生鏽，不影響戰備任務。
- 二、防鏽應是軍備零件的基本要求，生鏽狀況不該存在。
- 三、憲指部回應內容，不思如何改進，推諉其詞，其心態可議。
- 四、雲豹甲車之零件應全為「軍規」零件，若有正常保養下，並不該有嚴重生鏽的情況；是保養不力抑或是採用「商規」零件，軍方得立刻追查原因，追究相關人員之責任。
- 五、雲豹甲車從 104 年起陸續被披露出許多異常狀況，從底盤過熱、漏油到這次的螺絲生鏽，除究責之外，在此強烈要求軍方應盡早對於整車及所有料件做詳細的檢查與審視立即改善。