

專案質詢

9-2-5-0260

立法院議案關係文書 中華民國 105 年 10 月 5 日印發

案由：本院賴委員瑞隆，鑑於高雄市小港區中林路靠近中鋼公司南門附近，今（105）年 9 月 30 日下午 4 時左右再次出現路面塌陷現象，是繼日前 9 月 12 日又再一次發生坍塌事件，不僅影響當地交通，對鄰近居民之生命財產安全，亦造成嚴重威脅，故爰要求經濟部等相關單位應儘速查明事件原因和解決因應方案，並於一星期內針對去（104）年 5 月 8 日第一次坍塌至今之持續事件提出詳細書面調查報告，包括坍塌事件基本資料（坍塌時間、地點、面積、肇事原因）、責任歸屬、所造成的損失和影響，以及解決之道等內容，俾利監督追究責任，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

- 一、高雄市小港區中林路係大林蒲對外重要交通幹道，但 2 年內卻已發生 5 次塌陷（104 年 5 月 8 日、104 年 9 月 18 日、105 年 8 月 5 日、105 年 9 月 12 日，以及這次的 105 年 9 月 30 日）。中林路塌陷擴大，幾次封閉道路，影響當地交通至鉅且大，造成當地居民怨聲連連。
- 二、依據高雄小港勤指中心報告，此次路面塌陷事件位置在中鋼公司南門往東約 150 公尺處，塌陷面積長約 5 公尺、寬約 3 公尺、最深處約 1 公尺。
- 三、去（104）9 月 18 日因台電公司進行潛盾工程，導致中林路大路段大面積坍塌，預定修復時程尚在進行當中（表一），未料坍塌事件卻一再發生，顯示政府相關單位對中林路坍塌事件之處理不夠積極認真，應予以深入究責。

表一 台電潛盾工程至中林路坍塌修復預定時程表

| 任 務 名 稱 | 開 始 時 間 | 完 成 時 間 |
|--------------|------------|------------|
| 台電潛盾工程致中林路坍塌 | 2015/09/18 | 2018/04/15 |
| 中林路管線道路重建工程 | 2016/01/07 | 2018/04/15 |

立法院第9屆第2會期第5次會議議案關係文書

| | | |
|--------|------------|------------|
| 管線重建 | 2016/01/07 | 2017/05/15 |
| 污水管線復舊 | 2016/04/15 | 2017/05/31 |
| 道路重建 | 2016/05/13 | 2018/04/15 |

資料來源/整理自台電公司