

專案質詢

8-2-14-0987

## 立法院議案關係文書 中華民國 101 年 12 月 19 日印發

案由：本院楊委員麗環，針對五楊高架橋自 2009 年底開工以來，兩年多已經發生 9 起重大意外，造成 3 人死亡 3 人受傷，還一度停工安檢，施工品質引發民眾信心危機，尤其近來屢次發生水泥外溢，影響高架橋下車輛安全；甚至有鷹架倒塌發生於內壢交流道匝道入口附近，支撐橋體的防護大底板、鋼製防護托架突然倒塌，嚇壞駕駛人及嚴重影響交通安全。本席甚感憤怒，要求交通部及國工局必須立刻針對廠商進行懲處與調查，對於屢犯的廠商給予列入黑名單，禁止其承包相關標案，並針對施工區域防護再次進行檢視與強化，保障駕駛人用路安全。爰此，特向行政院提出質詢。

說明：

五楊高架工程再度出包，這次是泥漿水從天而降！工程人員在內壢路段進行水泥灌漿作業時，疑東北季風因素，又沒事先做好管理，從天而降的泥漿水因此波及下方 8 台車。車主回想起事發當時，直說嚇壞了。

從擋風玻璃、引擎蓋一直到車燈，黑色轎車沒有一處是乾淨，而罪魁禍首又是趕工中的五楊高架工程。據悉，上月 21 日上午 9 時，五楊高架才因為鋼樑突然斷裂崩落，3 噸多重的建材從 17 公尺高掉落，差點砸傷在中山高內壢交流道匝道的車輛。

本月 14 日晚間 7 時左右，五楊高架工程再度出包，國道天外飛來的水泥漿，嚇壞了路過的車主。車主受訪時表示，「開車開到一半，天上突然掉一些東西下來，整個鏡子看不清，都是白色的，當場就嚇一跳。還好我前面、後面都沒車。」中山高內壢路段上方的五楊高架正積極趕工中，疑似因東北季風強，水泥灌漿作業沒做好防護措施，隨風往下灑而波及下方多達 8 輛轎車，所幸沒有造成車禍意外。「這個已經硬掉了，現在沒辦法洗了吧。」被潑及的駕駛們，只能無奈聚在一起等警方處理。

儘管承包商（遠揚營造）表示會負起賠償責任，但五楊高架橋從掉水泥、鋼板坍塌，一直

## 立法院第 8 屆第 2 會期第 14 次會議議案關係文書

到泥漿從天而降，可謂連續狀況不斷。而且，五楊高架橋預計連接 18 標到楊梅、疏散桃園段的車流，卻在泰山收費站前設立上下匝道，橋墩成了駕駛的大柱子，常常不小心就發生事故。據悉，五楊高架開工後，每個月的車禍件數從 250 件變成 400 件，駕駛尚未享受到五楊的便利，就先面對危險設計。

## 國道 1 號五股至楊梅段拓寬工程計畫

(計畫總進度：預定 97.03%實際 94.25%)

標別	契約工程名稱	廠商名稱	工程地點		預訂完工期程	契約金額 (仟元)	累計實際進度 (%)
			縣市	鄉鎮			
C905	龜山桃園段北上線及桃園交流道改善工程	遠揚營造	桃園縣	龜山鄉	101.12	2,825,707	93.00
C906	龜山桃園段南下線及桃園交流道工程	根基營造	桃園縣	龜山鄉	102.01	2,636,000	87.98
C907	桃園蘆竹段及機場系統交流道工程	國登營造	桃園縣	蘆竹鄉	101.11	3,552,337	78.01
C908	蘆竹中壢段北上線及內壢交流道工程	遠揚營造	桃園縣	蘆竹鄉 中壢市	101.12	2,314,415	93.55
C909	蘆竹中壢段南下線工程	榮工工程	桃園縣	中壢市	101.12	2,028,000	93.99
C910	中壢楊梅段北上線工程	大陸工程	桃園縣	中壢市楊梅鎮	101.11	4,229,309	94.71
C911	中壢楊梅段南下線工程	皇昌營造	桃園縣	中壢市楊梅鎮	101.10	4,428,000	97.9